



Instrucción, juego de instalación de caja de la batería y marco



Ensamble de caja de la batería N/P 269560-01 Cant. 1



Ensamble de marco sencillo N/P 285720-11 N/P 285720-11G (galvanizado) Cant. 1


MAXON®

1. Seleccione los orificios en la parte Arandela Tuerca de seguridad de presión superior del marco de la caja de Arandela montaje con los travesaños. Consulte las FIGS. 2-1A y 2-1B para Travesaño tráileres y la FIG. 2-2 para camio-Soportes de montaje nes. Atornille los soportes de montaje como se muestra en la FIG. 2-1C. Aplique un torque de 85-128 Arandela **Ibf-pie [115-174 N.m]** a tuercas y tornillos. Tornillo **Atornillar soportes** (8 lugares) FIG. 2-1C **Travesaños** Marco de caja de tráiler de la batería Marco de caja de la Soportes de batería montaje Alinear marco de caja de la batería (se muestra tráiler) FIG. 2-1A **Travesaños** Soportes a ras de camión Marco de caja de la para tráiler batería (8 lugares) Soportes de FIG. 2-1B montaje Soportes a ras para camión (8 lugares) FIG. 2-2

MAXON®

NOTA: Si soldará los soportes de montaje a los travesaños omita la instrucción **2**.

2. Utilice los soportes de montaje como plantillas para marcar los orificios, luego taladre sobre las marcas (FIG. 3-1). Atornille los soportes de montaje como se muestra en las FIGS. 3-2A y 3-2B. Aplique un torque de 85-128 Ibf-pie [115-174 N.m] a tornillos y tuercas.



Atornillar marco de caja de la batería FIG. 3-2A

🛕 Advertencia

Prácticas recomendadas para soldadura de partes en acero están contenidas en AWS (Sociedad Americana de Soldadura por sus siglas en inglés) D1.1 Structural Welding Code - Steel. Soldar incorrectamente puede provocar daños al elevador hidráulico, vehículo y lesiones a las personas.


Precaución

Para evitar daños a los componentes dentro de la caja de la bomba por efecto de las corrientes eléctricas asociadas al dispositivo de soldadura, conecte el cable a tierra directamente a la pieza que se va a soldar.

Precaución

Cubra la caja de la batería con una cubierta resistente al fuego antes de comenzar la acción de soldadura del marco al chasis.

3. Para marco con acabado galvanizado, consulte la etiqueta de advertencia que se muestra en las FIGS. 4-1A y FIGS. 4-1B antes de comenzar a soldar. Suelde cada soporte a los travesaños como se muestra en las FIGS. 4-1A y 4-1C. Si tiene acceso, suelde el borde superior de los soportes.



Etiqueta de advertencia FIG. 4-1B

caja de la batería FIG. 4-1A

Advertencia

Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, retire anillos, relojes y cualquier otro tipo de joyería.

NOTA: Siempre conecte el extremo con fusible del cable de alimentación eléctrica a la terminal positiva (+) de la batería.

NOTA: Para conectar las líneas de carga, consulte las instrucciones que vienen en el juego de líneas de carga.

NOTA: MAXON recomienda utilizar grasa dieléctrica en todas las conexiones eléctricas.

4. Conecte los cables de la batería, cables con fusible y cables a tierra como se muestra en las FIGS. 5-1 y 6-1 y TABLAS 5-1 y 6-1.





FIG. 5-1

Art.	Cant.	Núm. parte	Descripción
1	1	221736	Interruptor de circuito 150 amperes
2	1	269308-18	Ensamble de cable, calibre 2 (rojo),18" long.
3	1	268226-06	Ensamble de cable, calibre 2, 74" long.
4	1	251871-14	Ensamble de cable, calibre 2, 10" long.
5	1	285487-02	Ensamble de cable, calibre 2, 200 amperes, 42" long.
6	1	269308-10	Ensamble de cable, calibre 2 (rojo),10" long.

TABLA 5-1






Art.	Cant.	Núm. parte	Descripción
1	1	221736	Interruptor de circuito 150 amperes
2	1	269308-18	Ensamble de cable, calibre 2 (rojo),18" long.
3	1	268226-06	Ensamble de cable, calibre 2, 74" long.
4	1	251871-14	Ensamble de cable, calibre 2, 10" long.
5	1	285487-02	Ensamble de cable, calibre 2, 200 amperes, 42" long.
6	1	269308-10	Ensamble de cable, calibre 2 (rojo),10" long.

TABLA 6-1



A Advertencia

El proceso de carga de las baterías produce gas hidrógeno inflamable. Para evitar que se acumule, asegúrese que los 3 orificios de ventilación en la caja de la batería no estén bloqueados o cubiertos.




Ensamble de caja de batería (se muestra vista posterior) FIG. 7-1



Ensamble de caja de la batería opcional

A Advertencia

El proceso de carga de las baterías produce gas hidrógeno inflamable. Para evitar que se acumule, asegúrese que los 3 orificios de ventilación en la caja de la batería no estén bloqueados o cubiertos.






Ensamble de caja de la batería

Art.	Cant.	Núm. parte	Descripción
1	1	269535-01G	Conj. soldado placa de montaje de batería, galvanizado
2	4	902013-14	Arandela plana, 9/16"
3	4	902011-7	Arandela de presión, 9/16"
4	4	900033-6	Tornillo, 1/2"-20 x 2-1/4" long., grado 8
5	4	901011-10	Tuerca, 1/2"-20
6	3	227722-01	Varilla de sujeción de la batería, en L
7	1	250479	Soporte (sujeción de la batería)
8	3	902013-10	Arandela plana, 5/16"
9	3	901005	Tuerca, 5/16"-18, grado 8
10	3	902011-3	Arandela de presión, #10
11	4	902013-09	Arandela plana, 1/4"
12	2	900002-4	Tornillo cabeza de botón, 1/4"-20 x 1 long.
13	4	901000	Tuerca de seguridad, 1/4"-20
14	1	287341-01	Soporte de reinicio manual
15	2	900002-1	Tornillo cabeza de botón, 1/4"-20 x 3/4 long.
16	1	221736	Interruptor de circuito, 150 amperes (reinicio manual)








Caja de la batería

Art.	Cant.	Núm. parte	Descripción
Ref.	1	269561-01	Caja de la batería
1	1	269526-01	Caja
2	4	908022-03	Tapón, 5/16"
3	1	908022-08	Tapón, 1-1/16"
4	6	908022-07	Tapón, 9/32"
5	4	266428-02	Ojal, 1"
6	1	269558-01	Cubierta
7	2	908193-01	Pestillo de hule
8	2	908194-01	Sujetador
9	2	285884-01	Bisagra de caja de batería, acero inoxidable
10	8	903715-03	Remache ciego, 1/4" x 1/4"-3/8"
11	10	903438-01	Arandela, 1/4"
12	2	908022-05	Tapón, 9/16"
13	2	900719-07	Tornillo cabeza de botón, 1/4"-20 x 1" long.
14	2	903137-01	Tuerca de seguridad, 1/4"-20, nylon
15	3	908022-01	TAPÓN, 1/4"




Ensamble de marco sencillo



Art.	Cant.	Núm. de parte	Descripción
Ref.	1	285720-11	Ensamble de marco sencillo
		285720-11G	Ensamble de marco sencillo (galvanizado)
4	1	285724-11	Conj. soldado de marco sencillo
'		285724-11G	Conj. soldado de marco sencillo (galvanizado)
2	4	900014-7	Tornillo, 3/8"-16 X 1-3/4" long., grado 8
3	4	902011-4	Arandela de presión, 3/8"
4	8	903409-03	Arandela Fender, 13/32"
5	4	901002	Tuerca de seguridad, 3/8"-16



Juego de marco sencillo superior



Art.	Cant.	Núm. de parte	Descripción
Ref.	1	285725-01	Juego de marco sencillo superior
Kei.		285725-01G	Juego de marco sencillo superior (galvanizado)
1	1	285726-01	Conj. soldado de marco sencillo superior
_ '		285726-01G	Conj. soldado de marco sencillo superior (galvanizado)
2	24	903409-04	Arandela Fender, 1/2"
3	12	902011-7	Arandela de presión, 9/16"
4	12	900033-4	Tornillo, 1/2"-20 X 1-3/4" long., grado 8
5	12	901008	Tuerca de seguridad, 1/2"-20
6	4	285837-01	Soporte de montaje
7	1	282687-02	Etiqueta de advertencia